

# Technisch Datablad

StripLak Wit 20 L - afpelbare cabinecoating

Product	StripLak Wit - afpelbare beschermcoating voor spuitcabines en industriële oppervlakken
Kleur	Wit
Verpakking	20 L emmer
Richtverbruik	1 L per 3-4 m <sup>2</sup> per laag. Een 20 L emmer geeft circa 60-80 m <sup>2</sup> dekking per laag, afhankelijk van ondergrond, applicatie en laagdikte.
Applicatie	Airless of roller
Gebruik	Professioneel gebruik

## Toepassing

- ? Beschermt cabinewanden, ruiten, armaturen en andere geschikte oppervlakken tegen verfnevel en overspray.
- ? Na gebruik kan de vervuilde laag worden ingesneden en afgepeld, zodat schuren en schrapen sterk worden beperkt.
- ? Single Layer: volledige laag aanbrengen en later in een onderhoudsronde verwijderen.
- ? Multi Layer: vervuilde zones tussendoor reinigen en opnieuw overspuiten; groot onderhoud later uitvoeren.

## Ondergrondvoorbereiding

- ? Ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en vrij van olie, siliconen, vet en losse verontreiniging zijn.
- ? Niet aanbrengen op natte, bevroren of sterk vervuilde ondergronden.
- ? Test vooraf op hechting en afpelbaarheid bij onbekende of gevoelige ondergronden.

## Aanbrengen

- ? Product voor gebruik goed roeren tot een homogene massa.
- ? Aanbrengen met airless pomp of roller in een gelijkmatige laag.
- ? Werk kruislings of in overlappende banen om dunne plekken te voorkomen.
- ? Breng voldoende natte laag aan om later een gesloten, goed afpelbare film te krijgen.
- ? Vermijd plasvorming, druipeers en extreem dun uitgesmeerde lagen.

## Droging en ingebruikname

- ? Laat de laag volledig drogen voordat de cabine intensief wordt gebruikt.
- ? Droogtijd is afhankelijk van laagdikte, ventilatie, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
- ? Zorg tijdens droging voor voldoende ventilatie en voorkom stofinslag waar mogelijk.

## Onderhoud en verwijderen

- ? Vervuilde oppervlakken droog of licht vochtig reinigen voordat een Multi Layer-zone opnieuw wordt behandeld.
- ? Voor verwijderen: snij de film aan langs randen of hoeken en pel in zo groot mogelijke banen af.
- ? Voorkom beschadiging van onderliggende oppervlakken door voorzichtig te snijden.
- ? Afval en verpakkingen afvoeren volgens lokale voorschriften.

## Opslag

- ? Vorstvrij bewaren, bij voorkeur tussen 5°C en 30°C.
- ? Emmer goed gesloten houden wanneer het product niet wordt gebruikt.
- ? Beschermen tegen direct zonlicht en extreme temperaturen.

## Belangrijke opmerking

De genoemde waarden zijn richtwaarden. Ondergrond, laagdikte, cabineconditie en applicatiemethode kunnen het verbruik en de afpelbaarheid beïnvloeden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veilig gebruik.